


## Bestand





## Abbruch




## Umbau





## Neubau





| Titel | | | Blatt |
|---|---|---|---|
| Grundriss EG: Bestand, Abbruch, Umbau, Neubau M 1:100 | | | 1 |
| Projekt | Gezeichnet | Datum | Maßstab |
| Sanierung und Dachgeschossausbau Mehrfamilienhaus, Bachhausen | Architekturbüro Muster, FrameMind Linework | 13.11.2026 | 1:100 |


## Bestand





## Abbruch




## Umbau





## Neubau





| Titel | | | Blatt |
|---|---|---|---|
| Grundriss OG: Bestand, Abbruch, Umbau, Neubau M 1:100 | | | 2 |
| Projekt | Gezeichnet | Datum | Maßstab |
| Sanierung und Dachgeschossausbau Mehrfamilienhaus, Bachhausen | Architekturbüro Muster, FrameMind Linework | 13.11.2026 | 1:100 |


## Bestand





## Abbruch





## Umbau




## Neubau





| Titel | | Blatt |
|---|---|---|
| Grundriss DG: Bestand, Abbruch, Umbau, Neubau M 1:100 | | 3 |
| Projekt | Gezeichnet | Datum | Maßstab |
| Sanierung und Dachgeschossausbau Mehrfamilienhaus, Bachhausen | Architekturbüro Muster, FrameMind Linework | 13.11.2026 | 1:100 |





Schnitt A–A 1:100

| Titel | | | Blatt |
|---|---|---|---|
| Schnitt A-A (Umbau) M 1:100 | | | 4 |
| Projekt | Gezeichnet | Datum | Maßstab |
| Sanierung und Dachgeschossausbau Mehrfamilienhaus, Bachhausen | Architekturbüro Muster, FrameMind Linework | 13.11.2026 | 1:100 |




Ansicht Süd 1:100




Ansicht Nord 1:100

| Titel | | | Blatt |
|---|---|---|---|
| Ansichten Süd und Nord (Umbau) M 1:100 | | | 5 |
| Projekt | Gezeichnet | Datum | Maßstab |
| Sanierung und Dachgeschossausbau Mehrfamilienhaus, Bachhausen | Architekturbüro Muster, FrameMind Linework | 13.11.2026 | 1:100 |

| Räume | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Raum | Geschoss | Nutzung | Fläche m² | Wohnfläche m² |
| 0.01 | Wohnen EG West | EG | NUF 1 | 22,57 | 22,57 |
| 0.02 | Küche EG West | EG | NUF 1 | 6,66 | 6,66 |
| 0.03 | Schlafen EG West | EG | NUF 1 | 8,64 | 8,64 |
| 0.04 | Flur EG West | EG | VF | 4,00 | 4,00 |
| 0.05 | Bad EG West | EG | NUF 7 | 1,90 | 1,90 |
| 0.07 | Wohnen EG Ost | EG | NUF 1 | 22,57 | 22,57 |
| 0.08 | Küche EG Ost | EG | NUF 1 | 6,66 | 6,66 |
| 0.09 | Schlafen EG Ost | EG | NUF 1 | 8,64 | 8,64 |
| 0.10 | Flur EG Ost | EG | VF | 4,00 | 4,00 |
| 0.11 | Bad EG Ost | EG | NUF 7 | 1,90 | 1,90 |
| 0.12 | Treppenhaus EG | EG | VF | 9,71 | 0,00 |
| 1.01 | Wohnen OG West | OG | NUF 1 | 22,57 | 22,57 |
| 1.02 | Küche OG West | OG | NUF 1 | 6,66 | 6,66 |
| 1.03 | Schlafen OG West | OG | NUF 1 | 8,64 | 8,64 |
| 1.04 | Flur OG West | OG | VF | 4,00 | 4,00 |
| 1.05 | Bad OG West | OG | NUF 7 | 1,90 | 1,90 |
| 1.06 | Wohnen OG Ost | OG | NUF 1 | 22,57 | 22,57 |
| 1.07 | Küche OG Ost | OG | NUF 1 | 6,66 | 6,66 |
| 1.08 | Schlafen OG Ost | OG | NUF 1 | 8,64 | 8,64 |
| 1.09 | Flur OG Ost | OG | VF | 4,00 | 4,00 |
| 1.10 | Bad OG Ost | OG | NUF 7 | 1,90 | 1,90 |
| 1.11 | Treppenhaus OG | OG | VF | 9,71 | 0,00 |
| 2.01 | Dachboden | DG | NUF 4 | 105,71 | 0,00 |
| Summe | | | | 300,21 | 175,08 |

| Flächen nach DIN 277 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschoss | R/S | NUF m² | TF m² | VF m² | NRF m² | KGF m² | BGF m² |
| EG | R | 79,54 | 0,00 | 17,71 | 97,25 | 22,75 | 120,00 |
| OG | R | 79,54 | 0,00 | 17,71 | 97,25 | 22,75 | 120,00 |
| DG | R | 105,71 | 0,00 | 0,00 | 105,71 | 14,29 | 120,00 |
| Summe | | 264,79 | 0,00 | 35,42 | 300,21 | 59,79 | 360,00 |

| Räume | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Raum | Geschoss | Nutzung | Fläche m² | Wohnfläche m² |
| 0.03 | Schlafen EG West | EG | NUF 1 | 8,64 | 8,64 |
| 0.04 | Flur EG West | EG | VF | 4,00 | 4,00 |
| 0.05 | Bad EG West | EG | NUF 7 | 1,90 | 1,90 |
| 0.06 | Wohnen/Kochen EG West | EG | NUF 1 | 29,69 | 29,69 |
| 0.07 | Wohnen EG Ost | EG | NUF 1 | 22,57 | 22,57 |
| 0.08 | Küche EG Ost | EG | NUF 1 | 6,66 | 6,66 |
| 0.09 | Schlafen EG Ost | EG | NUF 1 | 8,64 | 8,64 |
| 0.10 | Flur EG Ost | EG | VF | 4,00 | 4,00 |
| 0.11 | Bad EG Ost | EG | NUF 7 | 1,90 | 1,90 |
| 0.12 | Treppenhaus EG | EG | VF | 9,71 | 0,00 |
| 1.01 | Wohnen OG West | OG | NUF 1 | 22,57 | 22,57 |
| 1.02 | Küche OG West | OG | NUF 1 | 6,66 | 6,66 |
| 1.03 | Schlafen OG West | OG | NUF 1 | 8,64 | 8,64 |
| 1.04 | Flur OG West | OG | VF | 4,00 | 4,00 |
| 1.05 | Bad OG West | OG | NUF 7 | 1,90 | 1,90 |
| 1.06 | Wohnen OG Ost | OG | NUF 1 | 22,57 | 22,57 |
| 1.07 | Küche OG Ost | OG | NUF 1 | 6,66 | 6,66 |
| 1.08 | Schlafen OG Ost | OG | NUF 1 | 8,64 | 8,64 |
| 1.09 | Flur OG Ost | OG | VF | 4,00 | 4,00 |
| 1.10 | Bad OG Ost | OG | NUF 7 | 1,90 | 1,90 |
| 1.11 | Treppenhaus OG | OG | VF | 9,71 | 0,00 |
| 2.02 | Wohnen/Kochen DG | DG | NUF 1 | 55,02 | 45,77 |
| 2.03 | Schlafen DG | DG | NUF 1 | 11,30 | 9,00 |
| 2.04 | Bad DG | DG | NUF 7 | 5,94 | 4,73 |
| 2.05 | Abstellraum DG | DG | NUF 4 | 17,65 | 14,06 |
| 2.06 | Treppenhaus DG | DG | VF | 13,14 | 0,00 |
| Summe | | | | 298,01 | 249,10 |

| Flächen nach DIN 277 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschoss | R/S | NUF m² | TF m² | VF m² | NRF m² | KGF m² | BGF m² |
| EG | R | 80,00 | 0,00 | 17,71 | 97,71 | 22,29 | 120,00 |
| OG | R | 79,54 | 0,00 | 17,71 | 97,25 | 22,75 | 120,00 |
| DG | R | 89,91 | 0,00 | 13,14 | 103,05 | 16,95 | 120,00 |
| Summe | | 249,45 | 0,00 | 48,56 | 298,01 | 61,99 | 360,00 |

| Planliste | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blatt | Titel | Maßstab | Format | Index | Datum |
| 1 | Grundriss EG: Bestand, Abbruch, Umbau, Neubau M 1:100 | 1:100 | A2 quer | | 13.11.2026 |
| 2 | Grundriss OG: Bestand, Abbruch, Umbau, Neubau M 1:100 | 1:100 | A2 quer | | 13.11.2026 |
| 3 | Grundriss DG: Bestand, Abbruch, Umbau, Neubau M 1:100 | 1:100 | A2 quer | | 13.11.2026 |
| 4 | Schnitt A-A (Umbau) M 1:100 | 1:100 | A3 quer | | 13.11.2026 |
| 5 | Ansichten Süd und Nord (Umbau) M 1:100 | 1:100 | A2 quer | | 13.11.2026 |
| 6 | Flächen DIN 277 / WoFIV, Raumbuch | 1:100 | A1 quer | | 13.11.2026 |
| 7 | Bauteilanforderungen GModG Anlage 7, Heizlast | 1:100 | A1 quer | | 13.11.2026 |
| 8 | Abbruchmassen, Kosten nach DIN 276 | 1:100 | A1 quer | | 13.11.2026 |

| Raumbuch | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Raum | Boden | m² | Wand | m² | Decke | m² | Sockel | m | Höhe m |
| 0.03 | Schlafen EG West | Parkett Elche | 8,64 | Putz, Anstrich weiß | 27,47 | Putz, Anstrich weiß | 8,64 | Holz | 10,88 | 2,62 |
| 0.04 | Flur EG West | Fliesen | 4,00 | Putz, Anstrich weiß | 14,93 | Putz, Anstrich weiß | 4,00 | | 4,67 | 2,62 |
| 0.05 | Bad EG West | Fliesen | 1,90 | Fliesen raumhoch | 12,24 | Putz, Anstrich weiß | 1,90 | | 4,69 | 2,62 |
| 0.06 | Wohnen/Kochen EG West | Parkett Elche | 29,69 | Putz, Anstrich weiß | 53,35 | Putz, Anstrich weiß | 29,69 | Holz | 22,03 | 2,62 |
| 0.07 | Wohnen EG Ost | Parkett Elche | 22,57 | Putz, Anstrich weiß | 44,46 | Putz, Anstrich weiß | 22,57 | Holz | 18,36 | 2,62 |
| 0.08 | Küche EG Ost | Fliesen | 6,66 | Fliesenspiegel, Putz | 22,67 | Putz, Anstrich weiß | 6,66 | | 8,72 | 2,62 |
| 0.09 | Schlafen EG Ost | Parkett Elche | 8,64 | Putz, Anstrich weiß | 25,69 | Putz, Anstrich weiß | 8,64 | Holz | 10,00 | 2,62 |
| 0.10 | Flur EG Ost | Fliesen | 4,00 | Putz, Anstrich weiß | 14,93 | Putz, Anstrich weiß | 4,00 | | 4,67 | 2,62 |
| 0.11 | Bad EG Ost | Fliesen | 1,90 | Fliesen raumhoch | 12,24 | Putz, Anstrich weiß | 1,90 | | 4,69 | 2,62 |
| 0.12 | Treppenhaus EG | Terrazzo | 9,71 | Putz, Anstrich weiß | 62,28 | Putz, Anstrich weiß | 11,14 | | 11,01 | 9,03 |
| 1.01 | Wohnen OG West | Parkett Elche | 22,57 | Putz, Anstrich weiß | 44,46 | Putz, Anstrich weiß | 22,57 | Holz | 18,36 | 2,62 |
| 1.02 | Küche OG West | Fliesen | 6,66 | Fliesenspiegel, Putz | 24,45 | Putz, Anstrich weiß | 6,66 | | 9,61 | 2,62 |
| 1.03 | Schlafen OG West | Parkett Elche | 8,64 | Putz, Anstrich weiß | 27,47 | Putz, Anstrich weiß | 8,64 | Holz | 10,88 | 2,62 |
| 1.04 | Flur OG West | Fliesen | 4,00 | Putz, Anstrich weiß | 14,93 | Putz, Anstrich weiß | 4,00 | | 4,67 | 2,62 |
| 1.05 | Bad OG West | Fliesen | 1,90 | Fliesen raumhoch | 12,81 | Putz, Anstrich weiß | 1,90 | | 4,69 | 2,62 |
| 1.06 | Wohnen OG Ost | Parkett Elche | 22,57 | Putz, Anstrich weiß | 44,46 | Putz, Anstrich weiß | 22,57 | Holz | 18,36 | 2,62 |
| 1.07 | Küche OG Ost | Fliesen | 6,66 | Fliesenspiegel, Putz | 24,45 | Putz, Anstrich weiß | 6,66 | | 9,61 | 2,62 |
| 1.08 | Schlafen OG Ost | Parkett Elche | 8,64 | Putz, Anstrich weiß | 27,47 | Putz, Anstrich weiß | 8,64 | Holz | 10,88 | 2,62 |
| 1.09 | Flur OG Ost | Fliesen | 4,00 | Putz, Anstrich weiß | 14,93 | Putz, Anstrich weiß | 4,00 | | 4,67 | 2,62 |
| 1.10 | Bad OG Ost | Fliesen | 1,90 | Fliesen raumhoch | 12,24 | Putz, Anstrich weiß | 1,90 | | 4,69 | 2,62 |
| 1.11 | Treppenhaus OG | Terrazzo | 9,71 | Putz, Anstrich weiß | 51,61 | Putz, Anstrich weiß | 11,47 | | 12,15 | 6,18 |
| 2.02 | Wohnen/Kochen DG | Parkett Elche | 55,02 | Gipskarton, gestrichen | 92,94 | Gipskarton, gestrichen | 66,32 | Holz | 32,12 | 2,48 |
| 2.03 | Schlafen DG | Parkett Elche | 11,30 | Gipskarton, gestrichen | 31,42 | Gipskarton, gestrichen | 13,27 | Holz | 12,78 | 2,32 |
| 2.04 | Bad DG | Fliesen | 5,94 | Fliesen raumhoch | 23,15 | Gipskarton, gestrichen | 7,54 | | 9,22 | 2,16 |
| 2.05 | Abstellraum DG | Estrich, beschichtet | 17,65 | Gipskarton | 39,10 | Gipskarton, gestrichen | 21,44 | | 15,94 | 2,94 |
| 2.06 | Treppenhaus DG | Terrazzo | 13,14 | Putz, Anstrich weiß | 42,47 | Gipskarton, gestrichen | 16,27 | | 15,03 | 4,12 |

| Beläge | | | |
|---|---|---|---|
| Bauteil | Belag | Menge | Einheit |
| Boden | Estrich, beschichtet | 17,65 | m² |
| Boden | Fliesen | 49,53 | m² |
| Boden | Parkett Elche | 198,27 | m² |
| Boden | Terrazzo | 32,55 | m² |
| Wand | Fliesen raumhoch | 72,68 | m² |
| Wand | Fliesenspiegel, Putz | 71,56 | m² |
| Wand | Gipskarton | 39,10 | m² |

Titel: Flächen DIN 277 / WoFIV, Raumbuch

Blatt: 6

Projekt: Sanierung und Dachgeschossausbau Mehrfamilienhaus, Bachhausen

Gezeichnet: Architekturbüro Muster, Frau/Herr/d. Lineork

Datum: 13.11.2026

Maßstab: 1:100

| Außenbauteile nach GModG Anlage 7 (Vorprüfung) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauteil | Typ | Anlage 7 | Fläche m² | U W/(m²K) | höchstens | Ergebnis |
| Fenster, Fenstertür #37/1 | | 2a | 3,41 | 1,000 | 1,30 | ≤ 10 % der Gruppe |
| Dach, oberste Geschossdecke #37/1 | Sparrendach gedämmt | 5a | 20,53 | 0,190 | 0,24 | eingehalten |
| Dachflächenfenster #37/2 | | 2b | 1,09 | 1,100 | 1,40 | ≤ 10 % der Gruppe |
| Dachflächenfenster #37/3 | | 2b | 1,09 | 1,100 | 1,40 | ≤ 10 % der Gruppe |
| Dach, oberste Geschossdecke #37 | Sparrendach gedämmt | 5a | 130,77 | 0,190 | 0,24 | eingehalten |

| Heizlast raumweise bei −14 °C außen – Vorbemessung | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raum | θi °C | Fläche m² | Volumen m³ | Transmission W | Lüftung W | Aufheizen W | Heizlast W | W/m² |
| 0.03 Schlafen EG West | 20 | 8,64 | 22,6 | 817 | 129 | 0 | 946 | 110 |
| 0.04 Flur EG West | 20 | 4,00 | 10,5 | 44 | 60 | 0 | 103 | 26 |
| 0.05 Bad EG West | 20 | 1,90 | 5,0 | 181 | 28 | 0 | 209 | 110 |
| 0.06 Wohnen/Kochen EG West | 20 | 29,69 | 77,8 | 1937 | 443 | 0 | 2380 | 80 |
| 0.07 Wohnen EG Ost | 20 | 22,57 | 59,1 | 1522 | 337 | 0 | 1859 | 82 |
| 0.08 Küche EG Ost | 20 | 6,66 | 17,5 | 375 | 99 | 0 | 474 | 71 |
| 0.09 Schlafen EG Ost | 20 | 8,64 | 22,6 | 817 | 129 | 0 | 946 | 110 |
| 0.10 Flur EG Ost | 20 | 4,00 | 10,5 | 44 | 60 | 0 | 103 | 26 |
| 0.11 Bad EG Ost | 20 | 1,90 | 5,0 | 181 | 28 | 0 | 209 | 110 |
| 0.12 Treppenhaus EG | 20 | 9,71 | 87,7 | 996 | 499 | 0 | 1495 | 154 |
| 1.01 Wohnen OG West | 20 | 22,57 | 59,1 | 1501 | 337 | 0 | 1837 | 81 |
| 1.02 Küche OG West | 20 | 6,66 | 17,5 | 699 | 99 | 0 | 798 | 120 |
| 1.03 Schlafen OG West | 20 | 8,64 | 22,6 | 808 | 129 | 0 | 937 | 109 |
| 1.04 Flur OG West | 20 | 4,00 | 10,5 | 0 | 60 | 0 | 60 | 15 |
| 1.05 Bad OG West | 20 | 1,90 | 5,0 | 160 | 28 | 0 | 189 | 99 |
| 1.06 Wohnen OG Ost | 20 | 22,57 | 59,1 | 1501 | 337 | 0 | 1837 | 81 |
| 1.07 Küche OG Ost | 20 | 6,66 | 17,5 | 699 | 99 | 0 | 798 | 120 |
| 1.08 Schlafen OG Ost | 20 | 8,64 | 22,6 | 808 | 129 | 0 | 937 | 109 |
| 1.09 Flur OG Ost | 20 | 4,00 | 10,5 | 0 | 60 | 0 | 60 | 15 |
| 1.10 Bad OG Ost | 20 | 1,90 | 5,0 | 191 | 28 | 0 | 220 | 116 |
| 1.11 Treppenhaus OG | 20 | 9,71 | 60,0 | 662 | 342 | 0 | 1004 | 103 |
| 2.02 Wohnen/Kochen DG | 20 | 55,02 | 136,2 | 3407 | 776 | 0 | 4183 | 76 |
| 2.03 Schlafen DG | 20 | 11,30 | 26,2 | 950 | 149 | 0 | 1099 | 97 |
| 2.04 Bad DG | 20 | 5,94 | 12,9 | 257 | 73 | 0 | 331 | 56 |
| 2.05 Abstellraum DG | 20 | 17,65 | 51,9 | 1744 | 296 | 0 | 2040 | 116 |
| 2.06 Treppenhaus DG | 20 | 13,14 | 54,1 | 1044 | 308 | 0 | 1352 | 103 |
| Gebäude | | 298,01 | | | | | 26409 | 89 |

| Titel | | | Blatt |
|---|---|---|---|
| Bauteilanforderungen GModG Anlage 7, Heizlast | | | 7 |
| Projekt | Gezeichnet | Datum | Maßstab |
| Sanierung und Dachgeschossausbau Mehrfamilienhaus, Bachhausen | Architekturbüro Muster, Frau Mind Linework | 13.11.2026 | 1:100 |

## Abbruchmassen

| Material | Menge fest m³ | Rohdichte kg/m³ | Gewicht t | Menge gelockert m³ |
|---|---|---|---|---|
| Innenputz | 0,30 | 1400 | 0,42 | 0,42 |
| Sparren | 24,56 | 450 | 11,05 | 34,38 |
| Vollziegel | 1,16 | 1800 | 2,08 | 1,62 |
| Ziegel und Lattung | 10,53 | 600 | 6,32 | 14,74 |
| Linoleum | 0,03 | 1200 | 0,03 | 0,04 |
| Zementestrich | 0,25 | 2000 | 0,50 | 0,35 |
| Holzfaserdämmplatte | 0,11 | 250 | 0,03 | 0,16 |
| Stahlbeton | 0,89 | 2400 | 2,14 | 1,25 |
| Summe | 37,83 | | 22,57 | 52,96 |
| davon 2 Durchbrüche | 1,54 | | | 2,15 |
| Containter à 7,0 m³ | | | | 8 |
| Auflockerungsfaktor 1,40 | | | | |

## Kostenschätzung nach DIN 276

| KG | Bezeichnung | Bauteil/Material | Menge | Einheit | EP | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Herrichten | | | | | 16325,66 |
| 212 | Abbruchmaßnahmen | Deckendurchbrüche | 5,57 | m² | 85,00 | 473,14 |
| 212 | Abbruchmaßnahmen | Dächer Sparrendach 1962 | 175,43 | m² | 85,00 | 14911,47 |
| 212 | Abbruchmaßnahmen | Fenster | 1,00 | Stk | 85,00 | 85,00 |
| 212 | Abbruchmaßnahmen | Wanddurchbrüche | 1,78 | m² | 85,00 | 151,20 |
| 212 | Abbruchmaßnahmen | Wände IW 11,5 1962 | 8,29 | m² | 85,00 | 704,85 |
| 340 | Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, Innen | | | | | 10066,12 |
| 342 | Nichttragende Innenwände | Ständer und Mineralwolle | 80,70 | m² | 95,00 | 7666,12 |
| 344 | Innenwandöffnungen | Türen | 5,00 | Stk | 480,00 | 2400,00 |
| 345 | Innenwandbekleidungen | Gipskarton | 161,39 | m² | | |
| 350 | Decken/Horizontale Baukonstruktionen | | | | | 313,60 |
| 351 | Deckenkonstruktionen | Decken Geschossdecke 1962 | 0,96 | m² | 160,00 | 153,60 |
| 351 | Deckenkonstruktionen | Treppen | 1,00 | Stk | 160,00 | 160,00 |
| 360 | Dächer | | | | | 78943,09 |
| 361 | Dachkonstruktionen | Sparren und Mineralwolle | 175,43 | m² | 165,00 | 28945,80 |
| 362 | Dachöffnungen | Fenster | 2,00 | Stk | | |
| 362 | Dachöffnungen | ohne Typ | 1,00 | Stk | | |
| 363 | Dachbeläge | Holzfaserunterdeckplatte | 175,43 | m² | 120,00 | 21051,49 |
| 363 | Dachbeläge | Ziegel und Lattung | 175,43 | m² | 120,00 | 21051,49 |
| 364 | Dachbekleidungen | Gipskarton | 175,43 | m² | 45,00 | 7894,31 |
| 200 | Vorbereitende Maßnahmen | | | | | 16325,66 |
| 300 | Bauwerk – Baukonstruktionen | | | | | 89322,81 |
| | Summe | | | | | 105648,47 |

| Titel | | | Blatt |
|---|---|---|---|
| Abbruchmassen, Kosten nach DIN 276 | | | 8 |
| Projekt | Gezeichnet | Datum | Maßstab |
| Sanierung und Dachgeschossausbau Mehrfamilienhaus, Bachhausen | Architekturbüro Muster, Frame4Mind Linework | 13.11.2026 | 1:100 |